

Ficha Resumen Impactos, Medidas y Plan de Seguimiento Ambiental
 Impacto Ambiental No Previsto, Aumento de los Niveles Piezométricos en zona adyacente al Embalse Convento Viejo

| FASE PROYECTO | OBRAS / ACCIONES | COMPONENTE AMBIENTAL | DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO POTENCIAL | DESCRIPCION MEDIDA CORRESPONDIENTE | FORMA DE IMPLEMENTACION | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | OPORTUNIDAD Y LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN | PAGINA DEL EIA DONDE SE DESCRIBE LA MEDIDA |
|---------------|----------------------------|----------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|--|
| Operación | Funcionamiento del embalse | Suelos | Disminución de la capacidad productiva de los suelos de valor agrícola | Implementación de un "Plan de Compensación para el mejoramiento de la gestión agrícola de los pequeños campesinos de Convento Viejo". | Financiamiento de iniciativas que claramente impulsen el desarrollo sustentable de las comunidades afectadas por el proyecto, en materias económico-productivas. | Informe técnico y financiero de Proyectos presentados y Proyectos Aprobados donde se indique el cumplimiento, avances, y efectividad. | En toda la nueva área de resguardo | n/a |
| | | Uso del suelo | Afectación a la actividad agrícola en predios privados. | Expropiación de predios agrícolas y frutícolas en sector Santa María del Porvenir (S1) | Ejecución del proceso expropiatorio | Decreto expropiatorio | Sector Santa María del Porvenir | n/a |
| | Inundación del embalse. | Medio Construido | Afectación de Vivienda en sector Santa María del Porvenir | Expropiación de vivienda afectada | Ejecución del proceso expropiatorio | Decreto expropiatorio | Sector Santa María del Porvenir | n/a |